

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2023 m.

Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Fizikiniai, biologiniai parametrai			
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Skaidrumas (m)	Clorofilas a (µg/l)	Melsvabakterės (ląstelės/ml)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma		100	1 000				neturi būti
Rėkyvos maudykla	2023 05 22	1,0	14				Nepastebėta
	2023 06 05	<1,0	1,0				Nepastebėta
	2023 06 19	<1,0	490				Nepastebėta
	2023 07 03	8	33				Nepastebėta
	2023 07 17	24	68				Nepastebėta
	2023 07 31	41	210				Nepastebėta
	2023 08 14	31	150				Nepastebėta
	2023 08 28	96	690				Nepastebėta
Prūdelio tvenkinio maudykla	2023 05 22	24	13				Nepastebėta
	2023 06 05	<1,0	29				Nepastebėta
	2023 06 19	<1,0	17				Nepastebėta
	2023 07 03	24	21				Nepastebėta
	2023 07 17	57	34				Nepastebėta
	2023 07 31	5	7				Nepastebėta
	2023 08 14	28	250				Nepastebėta
	2023 08 28	100	1 400				Nepastebėta
	2023 08 31 (pakartotas)	14	44				Nepastebėta